



REIME AGRIS

## Utskiftingsplater gjødselport

Flere av dagens gjødselporter som Reime har levert opp gjennom årene, trenger etter våre prognoser vedlikehold. Følgene dersom dette ikke blir gjort er til dels ganske kritiske for brukeren. Han risikerer store bøter dersom lageret går lekk og gjødsla lekker ut i vassdrag etc. Porten står i et av verdens mest aggressive miljøer og det stilles store krav til materiell og vedlikehold.

I all hovedsak går vedlikeholdet ut på utskifting av plater, pakninger og pakningslister. Vi har laget et sett der platen er påmontert pakning og pakningslist, klar for montering på ramme.

Platene leveres inklusive festeskruer, skiver og muttere. Skruerhull og hull for gjennomføringer er ikke laget i platene.

	Art. Nr.	Beskrivelse	Pris
		<i>Gjødselport bredde 260 cm.</i>	
	510518	Plate for seksjon 1 (595 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510515	Plate for seksjon 2 (1195 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510516	Plate for seksjon 3 (1195 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510517	Plate for seksjon 41 (595 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510519	Plate for seksjon 21/31 (395 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510525	Plate for seksjon 32 (395 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510521	Plate for seksjon 42 (595 x 2795) med pakning, skruer, skive og mutter	
		<i>Gjødselport bredde 300 cm.</i>	
	510505	Plate for seksjon 1 (595 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510506	Plate for seksjon 2 (1195 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510507	Plate for seksjon 3 (1195 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510508	Plate for seksjon 31 (395 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510509	Plate for seksjon 32 (395 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510512	Plate for seksjon 41 (595 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	510513	Plate for seksjon 42 (595 x 3195) med pakning, skruer, skive og mutter	
	410031	Låseskrue M8 x 35 mm syrefast	
	421293	Underlagsskive syrefast	
	410519	Mutter M8 syrefast	

Seksjon 510518	13 stk.
Seksjon 510518	20 stk.
Seksjon 510516	20 stk.
Seksjon 510517	13 stk.
Seksjon 510519	10 stk.
Seksjon 510525	10 stk.
Seksjon 510521	13 stk.

Seksjon 510505	13 stk.
Seksjon 510506	20 stk.
Seksjon 510507	20 stk.
Seksjon 510508	10 stk.
Seksjon 510509	10 stk.
Seksjon 510512	13 stk.
Seksjon 510513	13 stk.

